

OPINIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Do wniosku Fundacji Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej, ul. Kopernika 30, 00-950 Warszawa, jako dzierżawcy nieruchomości i prowadzącego Fundację Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej, na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 30 kwietnia 2007 r. pomiędzy Handlowo – Usługową Spółdzielnią Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska” w Warszawie, ul. Kopernika 30, a Fundacją Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej w Warszawie, ul. Kopernika 30, o zmianę we wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, dla Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Suchej Beskidzkiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (DZ. U. Nr 230 Poz.1694) wniosek został złożony w dniu 20.01.2010 r. i zarejestrowany pod numerem PS.VII.8118-1/10.

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych i przeprowadzonej wizji lokalnej w ośrodku w dniu 22 stycznia 2010 r. opinia zawiera:

- 1. Ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności, dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 – 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.**



Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr położony jest w centrum Suchej Beskidzkiej. Dojazd z drogi krajowej Sucha Beskidzka – Żywiec. Wjazd bezpośrednio z drogi głównej. Brama rozsuwana, automatyczna o szerokości 4 m. Obiekt ogrodzony, w bramie dodatkowo furtka o szerokości 1 m. Budynek całoroczny, cztero - kondygnacyjny. Na parterze znajdują się: recepcja, pomieszczenia rehabilitacyjne, gabinet lekarski i jadalnia. Na pierwszym piętrze zlokalizowano salę do kinezyterapii, zaplecze rekreacyjno – wypoczynkowe, zaplecze do realizacji zajęć kulturalno – oświatowych. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się pokoje mieszkalne.

Obiekt ocenia się o bardzo dobrym standardzie.



Obiekt posiada instalację alarmową przeciwpożarową wymaganą przepisami odrębnymi, ze świetlną sygnalizacją zagrożenia, zainstalowaną w pokojach noclegowych, pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz na ciągach komunikacyjnych.



W obiekcie widocznie są oznakowane zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, higieniczno-sanitarne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i pozostałe pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.



Obiekt posiada oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia.



Obiekt posiada oznaczone kolorystycznie zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów.



Obiekt posiada ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi nie powodującymi olśnienia,



Obiekt posiada listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokości 110 cm, w odległości 3 cm od ściany.

Obiekt o dobrym standardzie, **dostępny** dla:

- **150 osób** z dysfunkcją narządu słuchu,
- **150 osób** z dysfunkcją narządu wzroku.

Posiadane zaplecze umożliwia realizację turnusów:

- **usprawniająco – rekreacyjnych**
- **psychoterapeutycznych.**

Załącznik nr 1 do opinii

Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym

Nr pozycji we wniosku	Stan faktyczny
I. Dane podstawowe	Stan zgodny z podanym we wniosku
II. Dane dotyczące rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, które mogą być organizowane w ośrodku oraz grup osób niepełnosprawnych, które ośrodek zamierza przyjmować	Stan zgodny z podanym we wniosku
III. Krótka charakterystyka ośrodka i jego otoczenia	Stan zgodny z podanym we wniosku
IV. Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć ogólnousprawniających	Stan zgodny z podanym we wniosku
V. Gabinet lekarski lub zabiegowy	Stan zgodny z podanym we wniosku
VI. Zaplecze do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie ośrodka	Stan zgodny z podanym we wniosku
VII. Baza noclegowa ośrodka	Stan zgodny z podanym we wniosku
VIII. Dostępność obiektów ośrodka, pomieszczeń noclegowych i ogólnodostępnych oraz infrastruktury i otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach	Stan zgodny z podanym we wniosku
IX. Standard ośrodka	Stan zgodny z podanym we wniosku
X. Wyżywienie na terenie ośrodka	Stan zgodny z podanym we wniosku
XI. Inne dodatkowe informacje o ośrodku	Stan zgodny z podanym we wniosku

Załącznik 2 do opinii

Warunki dostępności dla obiektów przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu

LP.	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI	STAN FAKTYCZNY
1	Powierzchnie przed drzwiami wejściowymi pozbawione odbojów, skrobaczek, wycieraczek	Tak
2	Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi	Tak
3	Schody służące do pokonania wysokości większe niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem	Tak
4	Nawierzchnia w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetach lekarskich, pochylniach zewnętrznych, wewnętrznych wykonanych z materiałów niepowodujących poślizgu	Tak
5	Przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie	Tak
5	Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, balkonach, loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób	Tak
6	Instalację alarmową przeciwpożarową wymaganą przepisami odrębnymi, ze świetlną sygnalizacją zagrożenia, świecąca światłem nie pulsującym, zainstalowaną, co najmniej w pokojach noclegowych	Tak
7	Widocznie oznakowane zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, sanitarnohigieniczne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie, inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia	Tak

Załącznik nr 3 do opinii
Warunki dostępności dla obiektów przyjmujących grupy turnusowe dla osób
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku

LP.	WARUNKI DOSTĘPNOŚCI	UWAGI
1	Powierzchnie przed drzwiami wejściowymi pozbawione odbojów, skrobaczek, wycieraczek	Tak
2	Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników	Tak
3	Stopnie schodowe bez nosków i podcięć, powierzchnia stopnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu	Występują noski, nie stanowią bariery architektonicznej
4	Schody służące do pokonania wysokości większe niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem	Tak
5	Nawierzchnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu: a) W zewnętrznych ciągach komunikacyjnych b) W wewnętrznych ciągach komunikacyjnych c) pomieszczeniach noclegowych, d) higieniczno-sanitarnych, e) rekreacji, f) rehabilitacji, g) żywienia, h) gabinetach lekarskich, i) pochylniach zewnętrznych, j) wewnętrznych	Tak
6	Balustrady od strony przestrzeni otwartej: a) przy pochylniach b) balkonach, c) loggiach	Tak
7	Oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braile'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia	Tak
8	Przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,	Tak
9	Oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0.3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów	Tak
10	Ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi nie powodującymi olśnienia	Tak
11	Listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokość 1-1,1m, w odległości 0,03-0,04m od ściany	Tak
12	Posiada rozwiązania techniczne dotyczące grzejników centralnego ogrzewania uniemożliwiające poparzenie.	Tak